

瀬戸町観音寺 給水栓

(大内浄水場系)

Table with columns for measurement date, weather, precipitation, and various chemical and physical parameters. It includes a comparison of maximum and standard values against target values, and a summary of measurement items.

備考
数値では比較できない項目及び検査を実施していない項目については比較を行っていません。
ヘリウムガス供給不足のため、4月のジクロロアセトニトリル、排水クロラールの検査は行っていません。